




## Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская энергетическая компания" филиал Ново-Зиминская ТЭЦ

### **ПРАКТИКА:**

Доска решения проблем (ДРП). Визуальное отражение проблем в местах наибольшей проходимости производственного персонала

### **Результат:**

- Усовершенствование коммуникаций между рабочим персоналом и руководителями всех уровней при возникновении вопросов в ходе выполнения работниками должностных обязанностей и своевременного их решения.
- Вовлеченность персонала в повышение безопасности.
- Ускорение коммуникаций между работниками и руководителями по возникающим проблемам.
- Своевременное реагирование на существующие и вновь возникающие опасности и опасные ситуации.
- Улучшение условий труда

ДОСКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ПО ОХРАНЕ ТРУДА						
<div>  </div>						
Ответственный за ДРП   Кузиков С.М.   Тел. №914-004-59-28						
ДАТА	Ф.И.О. работника	ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ	Пути решения проблемы	Ответственный за исполнение	СРОК	Статус выполнения
12.03.2025	Дубинин П.М.	Недостаточная освещенность в котельной №14 и в Т.М. 15 БТ.	1. Ускорить работу по замене светильников. 2. Установить дополнительные светильники	Дубинин П.М. Сидячих Н.В.	14.03.2025 17.04.2025	В работе